

Dit zijn de storingen van de liften tot begin januari 2024. De groene zijn meldingen die geen storingen zijn. Bij de rest is de reden van de storing te zien.

46031620026 DR-LIF-001 BUSZIJDE

Datum	Storingsomschrijving
1-1-2023	Liften waren door NS uitgezet i.v.m. oud en nieuw.
2-1-2023	Contact op kooidak t.b.v. hekje gaf vreemde meldingen.
26-1-2023	Spangewicht contact defect door wateroverlast.
17-2-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
24-2-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
10-3-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
23-3-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
02-4-2023	Drukknop kapot gedrukt.
01-7-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
10-7-2023	Put reset foutmelding.
01-09-2023	Rommel tussen de deuren
09-10-2023	Deurschaats krom. Deze vervangen
25-10-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
26-10-2023	Deurproblemen. Dit opnieuw afgesteld.
2-12-23	Kooideurcontact verroest. Dit vervangen
3-1-24	Lift staat stil, door wateroverlast

46031620027 DR-LIF-002 Spoor 1-2

Datum	Storingsomschrijving
1-1-2023	Liften waren door NS uitgezet i.v.m. oud en nieuw.
12-1-2023	Opsluiting. Deurgrendel viel niet.
19-4-2023	Schaats is verroest waardoor contact niet gemaakt wordt.
21-4-2023	Meenemer afgesteld.
24-4-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
24-5-2023	Persoon tegen de deuren aangeduwd. Grendel weer gangbaar gemaakt.
09-7-2023	Rommel tussen de deuren
10-7-2023	Put reset foutmelding.
19-10-2023	Deurproblemen. Grendels nagezien en afgesteld.
7-11-23	Verkeerde lift gemeld.
14-11-23	Lift bij aankomst in gebruik
25-12-23	Lift hersteld n.a.v. wateroverlast.
02-01-24	Lift stil door wateroverlast. Vandaag geweest om pomp leeg te pompen.

46031620028 DR-LIF-003 Achterzijde

Datum	Storingsomschrijving
1-1-2023	Liften waren door NS uitgezet i.v.m. oud en nieuw.
21-2-2023	Deuren krom. Dit hersteld
20-3-2023	Schachtdrukknop defect. Deze vervangen

11-4-2023	Kooidrukknop 0 gangbaar gemaakt.
21-9-2023	Vuil tussen de deuren.
24-9-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
16-10-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
21-10-2023	Relais slecht. Deze vervangen
25-10-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
28-10-2023	Lift bij aankomst in bedrijf
22-11-23	Lift defect. Spanningsproblemen
11-12-23	Lift stil. Geleiders droog. Opnieuw gesmeerd en lift weer in bedrijf
20-12-23	Lift bij aankomst in bedrijf
25-12-23	Lift hersteld n.a.v. wateroverlast.
3-1-24	Lift staat stil, door wateroverlast